

meopta

**A BETTER
VIEW
OF THE
WORLD**



MeoSight IV

DE

Sehr geehrter Kunde,

alle von Meopta – optika, s.r.o. hergestellten und verkauften optischen Geräte werden unter Verwendung von modernsten Technologien und Standards gefertigt und bieten ihren Nutzern langfristige Zufriedenheit.

Um eine zuverlässige und störungsfreie Lebensdauer zu gewährleisten, möchte die Meopta – optika s.r.o. Sie bei dieser Gelegenheit ausführlich über die Funktionen, die Wartung und den sicheren Gebrauch des von Ihnen erworbenen optischen Geräts informieren.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das optische Gerät anbringen und nutzen.

Im Falle einer Reklamation oder Feststellung von Mängeln wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller Meopta – optika, s.r.o. Weitere Informationen zu unseren Produkten, Neuigkeiten und Händlern finden Sie unter **www.meoptasportsoptics.com**.

MeoSight IV



10 BELEUCHTUNGSSTUFEN

Zehn Stufen der Lichtintensität.



ELOXIERTE OBERFLÄCHE

Spezielle abriebfeste Oberflächenbehandlung zur Vermeidung von Blendung.



STOSSFEST

Die mechanische Konstruktion des Kollimators gewährleistet maximale Stoßfestigkeit, sodass das Gerät für alle gängigen Waffenarten geeignet ist.



AUTO-OFF

Die Beleuchtung schaltet sich nach 14 Betriebsstunden automatisch ab.



BEWEGUNGSSENSOR

Übergang vom Standby-Betrieb durch Bewegung.

1. BESCHREIBUNG DES OPTISCHEN GERÄTS

MeoSight IV Pistolen-Zielkollimator ist offen Zielkollimator mit 1-facher Vergrößerung. Es ist ideal für ein schnelles und genaues Anvisieren des Ziels. Da es über eine 1-fache Vergrößerung verfügt, können Sie mit beiden geöffneten Augen zielen, wodurch das Sichtfeld des peripheren Sehens erhalten bleibt. Das Gerät wird als Ergänzung zu Jagdwaffen verschiedener Art und zu Kurzwaffen verwendet. Das Gerät ist werkseitig auf einen optimalen Betrachtungsabstand von 50 m eingestellt.

- 01. Halbdurchlässiger Spiegel
- 02. Beleuchter
- 03. Batteriefachdeckel
- 04. Beleuchtungssteuerungstasten
- 05. Kollimatorgehäuse
- 06. Vertikale Rektifikation
- 07. Horizontale Rektifikation



▽ 2. VERWENDUNG DES GERÄTS

Legen Sie die Batterie ein. Drücken Sie lange auf die Taste „+“, um die Beleuchtung im Tagesmodus einzuschalten. Durch einzelnes Drücken der Tasten „+“ und „-“ kann die Helligkeit der Visiermarke eingestellt werden. Ein langer Druck auf die Taste „-“ schaltet die Beleuchtung aus. Durch gleichzeitiges langes Drücken der Tasten „+“ und „-“ kann der automatische Modus gewählt werden, bei dem die Helligkeit der Visiermarke direkt proportional zur Intensität der Außenbeleuchtung ist.

Das Gerät ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der bei Inaktivität nach 5 Minuten den Beleuchter in den Schlafmodus versetzt. Bei anschließender Bewegung mit dem Gerät schaltet der Beleuchter wieder auf das Niveau zurück, auf dem es sich vor dem Einschlafen befand. Das Gerät ist mit einer Auto-OFF Funktion ausgestattet (im automatischen Modus schaltet sich das Gerät nach 14 Stunden aus, im manuellen Modus nach 1 Stunde).

▽ 3. KOLLIMATORBEFESTIGUNG

Der Kollimator wird mit zwei Schrauben an einer Aufschubmontage oder an speziellen Bügeln befestigt. Die Halterungen können für verschiedene Waffentypen erworben werden.

VORGEHENSWEISE ZUM BEFESTIGEN DES KOLLIMATORS MIT FESTER MONTAGE AN DER WAFFE:

1. Lösen Sie die Schraube und die Beilagplatte mit einem TORX-Schlüssel.
2. Setzen Sie das optische Gerät mit der Montage auf die Schiene der Waffe und achten Sie darauf, dass der Vorsprung der Montage in die Aussparung in der Schiene der Waffe einrastet.
3. Ziehen Sie die Schraube der Beilagplatte mit einem Schraubenschlüssel fest.



▽ 4. REKTIFIKATION DES KOLLIMATORS

Durch Drehen der Rektifikationsschrauben (6 und 7) können Sie die Position der Visiermarke verändern.

VORGEHENSWEISE ZUR REKTIFIKATION DER VISIERMARKE:

1. Um den Mittelpunkt des Treffpunkts nach oben zu verschieben, drehen Sie die Höhenkorrekturschraube **in Richtung des U-Pfeils**
2. Um den Mittelpunkt des Treffpunkts nach unten zu verschieben, drehen Sie die Höhenkorrekturschraube **in Richtung des D-Pfeils**
3. Um den mittleren Treffpunkt nach rechts zu verschieben, drehen Sie die seitliche Korrekturschraube **in Richtung des R-Pfeils**
4. Um den mittleren Treffpunkt nach links zu verschieben, drehen Sie die seitliche Korrekturschraube **in Richtung des L-Pfeils**

▽ 5. BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie die Batterie CR1632 polrichtig ein, schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

▽ VORSICHT:

VERWECHSELN SIE NICHT DIE BATTERIEPOLARITÄT, VERWENDEN SIE IMMER DEN VORGESCHRIEBENEN BATTERIETYP!



▼ 6. WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät MeoSight IV ist staub- und wasserdicht, aber wie andere optisch-mechanische Instrumente erfordert es eine behutsame Handhabung und einen Schutz der optischen Oberflächen vor Beschädigung. Die Staubablagerungen auf den mechanischen Teilen des MeoSight IV sollten mit einem weichen Tuch entfernt werden, der Staub auf den optischen Teilen sollte durch Blasen oder leichtes Abwischen mit einem ebenfalls dem Gerät beigelegten antistatischen Tuch beseitigt werden. Nach dem Einsatz des Kollimators im Regen empfehlen wir, das Gerät mit einem weichen Tuch gründlich zu trocknen.

Lagern Sie optische Visiere immer an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Bei Lagerung unter extrem feuchten oder tropischen Bedingungen empfehlen wir, das Gerät in seiner Verpackung zusammen mit einem Feuchtigkeitsfänger (z. B. Kieselgel) aufzubewahren.

▽ 7. PARAMETER

Vergrößerung	1x
Optisches Maß des Sichtfensters (mm)	24x17
Größe der Visiermarke (MOA)	3
Parallaxe-Einstellung (m)	≤ 50
Rektifikationsbereich – vertikal (MOA)	100
Rektifikationsschritt - vertikal (MOA)	35/360°
Rektifikationsbereich - horizontal (MOA)	100
Rektifikationsschritt - horizontal (MOA)	35/360°
Abmessungen (mm) ⁽¹⁾	47x28x17
Gewicht (g) ⁽¹⁾	34
Einspeisung	CR1632
Lebensdauer der Batterie (Std.)	min. 30 000
Automatische Abschaltung (JA/NEIN/Std.)	JA/14

(1) Die angegebenen Parameter gelten für das Gerät ohne Montage

MOA - Minute Of Angle (Winkelminute), 1 MOA = 2,91 cm/100 m

DE **MeoSight IV**

▽ 8. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

▽ WICHTIG:

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DES PRODUKTS AM ENDE SEINER LEBENSDAUER.

BATTERIEN

Batterien dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Laut Gesetz müssen Sie Altbatterien bei der zuständigen Stelle zurückgeben. Sie können in der Nähe Ihres Wohnortes kostenlos entsorgt werden (zum Beispiel in Geschäften oder in einem Recyclingcenter). Die Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne sowie mit Chemikaliensymbolen gekennzeichnet, die auf gefährliche Stoffe in Batterien hinweisen: „Cd“ für Cadmium, „Hg“ für Quecksilber und „Pb“ für Blei.



KONFORMITÄT

Die Produkte entsprechen den EU-Richtlinien 2004/108/EU, 2011/65/EU und 2012/19/EU.

PRODUKT

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Produkte müssen laut Gesetz getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie können in der Nähe Ihres Wohnortes kostenlos entsorgt werden (zum Beispiel in einen Behälter für Elektroabfall geworfen oder in einem Recyclingcenter abgegeben werden).



Die in dieser Anleitung verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können (geringfügig) von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen.

MEOPTA-OPTIKA, S.R.O.

Kabelikova 1
Přerov 750 02
Czech Republic
tel. +420 581 241 111
www.meopta.com

MEOPTA U.S.A., INC

7826 Photonics Drive Trinity,
FL 34655
USA

